



J. JANSSENS & ZONEN NV

BOUWMATERIALEN. BETON.

Ontmenging van beton



Heihoefke 1, 2960 Brecht



03 313 85 81 (beton)

03 313 03 51 (bouwmaterialen)



info@josjanssens.be



www.janssensbouwmaterialen.be



ONTMENGING VAN BETON

De meest voorkomende vormen van ontmenging zijn:

- ❖ Grindnesten:
plaatselijke concentraties van grove granulaten.
- ❖ Zandlopers:
overtollig of afgescheiden water dat tijdens het verdichten opstijgt langs de verticale bekistingswanden.
- ❖ Bleeding:
overtollig of afgescheiden water dat tijdens het verdichten opstijgt naar het betonoppervlak.

OORZAKEN

- ❖ Te vloeibaar beton.
- ❖ Te hoge dosering plastificeerder of superplastificeerder.
- ❖ Foutieve verwerking zoals overdreven trillen, geen stortbuis voor grote valhoogtes.